@ BUNDESREPUBLIK

® Patentschrift

(i) Int Cl.5: B 29 C 45/00

DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT ® DE 3991547 C2

Deutsches Aktonzeichen: P38 91 547.6-16
PCT-Aktenzeichen: PCT/JF89/01782
PCT-Verüffentlichungs-Nr.: WO 90/07415
PCT-Anmeldetag. 21. 12. 59

PCT-Anmelderag. 21. 12. 59
PCT-Veröffentlichungstag: 12. 7. 80
Veröffentlichungstag der PCT-Anmeldung in deutscher Übersetzung: 22. 11. 90

Veröffentlichungstäg
der Palenterteilung:
3.11,94

20 21 Ed7 C 2

limerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Ertellung kann Einspruch orhoben werden

(3) Unionspriorität: (2) (3) (3) (2) (26.12.89 JP 63/325925 20

20.02.89 JP 1/38745

② Patentinhaber: Apahl Kessi Kogya K.K., Ozaka, JP

Vertreter:
Strehl, P., Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.;
Schübel-Hopt, U., Dipl.-Chem. Dr.rer.net.; Greening,
H., Dipl. Ing., Pat.-Anwaita, 60538 München

Thibuya, Takehiru. Kanagawa, JP; lehihera, Yesuyoshi, Kanagawa, JP; Imoi, Susumu, Kanagawa, JP

Für die Bourtollung der Parentfähigkeit in Botracht gezogene Druckschriften:

GB 22 U2 181 EP U2 50 080 AZ DE Z.: Kunststotte, 78, 1988. H. 8, S. 767-771;

Vorfehren und Verrichtung zum Spritzgießen eines hehlen, geformten Gegenatendes

E 3991 547 C2

BUNDFHIJHUCKEREL 08.84 409 144/98

38

PAGE 13/62 * RCVD AT 9/29/2006 2:29:26 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-5/17 * DNIS:2738300 * CSID:248 2239522 * DURATION (mm-ss):12-26

1 Beschreibuus

Die Ersindung berrist ein Verfahren zum Spritzgleßen eines hohlen gesormten Gegenstandes gemaß dem
Oberbegriss der Patentausprüche 1 und 2 soule eine
Vorrichtung zur Durchsührung des Verfahrens gemäß
dem Oberbegriss das Patentauspruchs 8.

Als eine Technik zum Spritzgießen eines hohlen, noformten Gegenstandes offenbart die japanische Paucutveröffentlichung Nr. 14 968/1982 ein Verfahren, das das Empritzen eines geschmolzenen Kunstharzes in den Hohlraum einer Purm umfaßt, in einer Menga, die zum Ausfüllen des Hohlraumes nicht ausreicht, nauhlolgend das Injurieren von Druckgos durch denselben Einlaß in die Form entwender mabbangig oder in Kombination mit dem geschuiolzenen Kunstharz, bis der Holdraum bis zu seiner Aufmalimefähigkeit gefüllt ist. Diese japanische Patentveröffentlichung oftenbart ferner als typi sche Einrichtung zum Ausführen dieses Verfahrens eine Vorrichtung, die einen Zylinder und einen Kolben aufweist, die imegriere über ein Schultvenill mit einer Gas quelle verbunden sind, sine Druckerhölungsvorrichtung zum Ansangen des Gases ans der Gasquelle, withrend sich der Kolben im Vorgang des Zurückfahrens heilndet, und zum Erhöhen des Druckes dieses ange # saugten Gases und zum Ausgeben des Druckgases, während sich der Kolben im Vorgang der Vorwärtsbewegung befindet, sine Einspritzduse, die in sich eine Gascüsz aufnimmet, die durch ein Ruckschlagventil mit der Druckerhöhungsvorrschtung verbunden ist, und ei- 20 ne Porm, die dezu eingerichter ist, die Zwangsberührung der Einspritzdüse hiermit zuzulassen und das geschmolzeno Kunstharz sowie das Druckens einzulessen, die beide aus der Einspritzditze ausweiten.

In Ubereinstemmung mit dem Verfahren und der Vor- 35 richtung, die oben heschrieben sitzi, wird der hohle, geforme Gegenstand so hereestell, daß or Form annimm, während das Druckgas den Hohlraum des geformten Gegenstandes suffüllt. In der japanischen Patentveröffentlichung Nr. 14 9GB/1982 ist jedoch nicht besonders erwähnt, wie das Druckges, des den Hohlroum des hohlen, geformien Gegenstandes ausfult, aus dem inneren der Porm (und zwar eus dem Hoh)raum des hohlen, geformten Gegonstnodes) vor dem Entiernen des hohlen, geformten Ocgenstandes aus der Form freigntetzt wird. Wenn die Abgabe des Druckgases aus dem inneren des hobien, geformien Gegenstandes vor dem Entferneu des bohles, geformten Gegenstandes dadurch bewirkt werden soll, daß man die Eineprizzdine von der Form tiennt, dann würde das Druckgas, die im hobben, geformten Gogenstand eingeschlossen ist, nugenblicklich zu dem Zeitpunkt, zu dem die Einspritzillise die Porus abtremm, explosioneartig anstraten. Dieses esplosionsartige Austreten des Druckgases gibt AniaB zu zu beanstandendem Lärm und verschlechtert gleichzei- 53 us die Reproducierbarkeit der Gestalt hohler, geformter, auseinanderfolgend zu formender Gegenstände. Da ferner das so freigesetzte Druckgas notwendigerweise scince Weg in die Umgebungshuft findet ist es nicht wiedergewonnen, sondern verschwendet. Das Cas co könnte in Abhängigkeit von seiner speziellen Art die Workstattatmosphäre gefährden.

in "Kunststoffe", 78, 767—771 (1966), ist oin Verfahren zum Spritzgießen eines hohlen, seformten Gegenstandes beschrieben, bei dem durch eine Einspritzdüse ein es geschmolzenes Kunsthaus in eine Form eingespritzt wird, mittels einen Gasinjektion ein Druckgas in die Form eingegeben wird und nach dem Verfastigen durch

Abküblen und der Angabe dez Gases der geformte Gagenstand aus der Korm enmourmen wird. Die Veröffentlichung erwähnt, daß eine Gasrückgewinnung, z. A. nber einen Zgünder mit Kolben, möglich wäre. Es sind darin jedoch keine Angaben bezüglich eines spezifischen Verfabrens für die Rückgewinnung des Gases enthalten.

Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Spritzgitßen eines hohlen, geformten Gegenttandes durch Einspritzen von gestimolzenem Kunsthart und eines
Druckgases in eine Form ist in der europäischen Patentanmeldung F.P-0 250 080 A2 offenbart. Es ist jedoch
nicht besonders erwähnt, wie dat Druckgas, das den
Hohlraum des hohlen, geformten Gegenstandes ausfüllt,
aus dem Inneren der Form vor dem Entfernen des hohlen, geformten Gregenstandes aus der Form freigesetzt
wird. Verfahren zur Rückgewinnung des Gases sind

ebenialls richt enthalten. Die CiB-A 22 02 181 beschreibt ein Verfahren zun! Spritzgießen eines kohlen, geformten Gegenstandes, bei dem durch eine Einspritzdüte ein geschmolzenes Kunstharz in eine Form eingespritzt wird, mittels einer Guzinjektion cin Druckgas in die Form eingebracht wird, und nach dem Verlestigen durch Abkühlen innerhalb der Form und dem Ablasson des Druckgases aus dem hohlen geformten Gegenstand dieser aus der Form herausgenommen wird. Dabei wird das im Inneren des huhlen. geinrmten Gegenstandes befindliche Druckges durch den Gaseinlaß einer Gasdüse abgelassen, während gleichzeitig die erzwungens Berührung zwischen dem Harzeinlaß der Biuspritzelles und der Form in der Lage. wie sie wilhrend des erzwungenen Einleltens des Druckgases eingenommen wurde, beibehalten wird. Jedoch sind auch in dieser Druckschrift keine Angaben bezüg-Nch einer möglichen Rückgewinnung des Gazes enthal-

Zum Zweck, den obenerwahnten Nachteil zu milden. schiegt die japanische Parentveröffentlichung Nr. 59 988/1986 ein Verfahren vor. Welches darin beruht, daß man die Abgabegeschwindigkeit des Druckguses steuert, das sus dem inneren des hables, geformten Gesenstandes muttritt, und es zuisitt, daß dus Drockges in einem Druckbehälter wiedergewonnen wird. Im einzelneu zicht diese Erfindung durch Verwendung einer Vorrichtung, die ähnlich ist der Vorrichtung, die in der japanischen Patentveröffentlichung Nr. 14 958/1982 offenbart ist, mit der Ausnahme, daß die Leitung, die die Einspritzdüse und die Druckerhühungsvolrichtung verbindet, eine Abzweigung antweist und ein Druckhehalter mit der Abzweigung verbunden ist, in Ernagung, rundohet das Druckgas aus dem Hohiteum des hohlen. geformen Gegenstandes in den Druckbehälter zurückzugewinnen und dann das rückgewonnene Druckgas ous dem inneren des Druckbehähers zur Wiederverwendung angusaugen, währendicssen der Kolben der Druckerhöhungsvorrichtung sich im Vorgang des Zurückziehens befinder.

im Falle des Verfahrens und der Vorrichtung, die oben erwähnt zind, kann jedoch, wenn der Druckbehälter, der bei der Rückgewinnung des Druckgaset aus dem Inneren des hohlen geformten Gegenstandes in den Druckbehälter hinein benutzt wird, klein ist, das Druckgas nicht in einer reichlich großen Monge rückgewonnen werden, weil der Druck im Inneren des hohlen, geformten Gegenstandes und im Inneren des Druckbehälters den Gleichgewichtszustand erwicht, nachdem nur Druckkab in einer sehr kleinen Menge rückgewonnen wurde. Des Verfahren erforgert deshalb die Beautzung eines Druckbehölters großer Kapazität, und bringt

39 91 547 DF

3

das Problem auf, sich mit den Kosten der Anlage befascen zu missen, sowie des Problem, eine große Finche für die Aufstellung der Aulage bereitzustellen Selbst wenn der zu verwannende Druckbehälter eine große Aufnahmeffihigkeit enfweist kann das Druckgas doch nicht vollständig daran gehinder: werden, im Hohlraum des hoblen, geformen Gegenstandes unter demselben Druck wie im Reaktionsbehälter zu verbielben und in die Umgebungziust freigesetzt zu werden, wenn die

Form geofinet wird. Insbesondere, weil das herkömmliche Verfahren und die herkömmliche Vorrichtung die Zufuhr des Druckgeses mit einer Errunkerhöltungsvorrichtung bewirken, die integriert sus einem Kolben und einem Zylinder gebil-

det ist, orheben sich die folgenden Probleme. Als erstes leider die Druckerhöhungsvorrichtung, die integriere meammengeauxt ist aus einem Zylinder und einem Kolben, unter schwerem Energieverhiet und führt zu hohem Leisningsverbrauch für den Amrieb. Insbesondere dort, wo der Druck des Gases hydraulisch eihöht wird, ist der Verant infolge der Energieumwandlung groß. Wo das Druckgas in einer großen Menge benutzt wird, nimmt die Druckerhöhungsvorrichtung the großes Volumen in Anspruch and besetzt eine weite. Budenfläche für ihre Anhringung unter Opierung der 35 Funktion als Zubehörehrichtung für die Spritzgulimaschine und unter Erhöhung der Kosten der Anlage.

Zweitens können bei der Drakerhöhungsvorrichtung, die integriert aus einem Zylinder und einem Kolhen zusammengesetzt ist, die Größe des Druckes des 30 Druckguses, das in die Form eingespeist wird, und die Geschwindigkeit dieser Einspeisung des Druckgeses nicht müliclos kontrolliert werden.

Dritteus muß die Druckerhöhungsvorrichtung, die integriert aus einem Zylinder und einem Kolben zusam- 33 mengesetzi ist, unvermeidlich eine große Kapaität bestren, uni die rasche Erhähung des Druckes sicherzu stellen, was erforderlich ist um zu ermöglichen, daß der Gasdruck in einer kurzen Zeuspanne für den nächsten Formungszyklus czhólic wird.

Die Ersindung hat die Aufgabe zu ermöglichen, daß der Arbeitsablauf des Spritzgießens eines hulden, geformen Gegenstandes durch Zufishr nicht nur geschmulzenen Kunstherzes, sondern auch von Druckges in den Hohlraum einer Form mit einer kochwirksamen 43 und kompakten Vorrichtung ausgeführt wird, die imstande ist, das Rückgewinnungsverhalmis des Druckgases nus dem Hohlmum der Form zu erhöhen und gleichzeitig die Kontrolle der Strömung des Druckgases in die Form hinein und aus dieser heraus zu erleichtern.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zum SpringieBen eines hohlen, gefurmien Gegenemades, welches folgende Schriffe umfaßt;

Einspritzen des geschmolzenen Kunstharzes durch eine

Linspritzdüse in eine Form. Injektion von Druckgas, dem ein gegenüber Normaldruck erhöhter Druck durch einen mehrstufigen Verdichter verliehen wurde, durch wine Gasdilse, die in die

Emspritzdise integrierr ist, in die Form, und Verfestigen dirch Abkühlen des geschmolzenen 60

Kunetharzes innerhalb der Form, Ablesten des Bruckgases aus dem hoblen, geformten Gegenstand, wahrend gleichzeitig die erzwungene Rerührung zerischen dem Harzeinlaß der Einspritzduse und der Form in der Luxe, wie sie während des erzwun. ge genen Einlehens der Druckgases eingenommen wurde,

beibehahen wird, und Herausnahme des bohlen geformten Gegenstandes aus

dadurch gekennzeichnet, daß des im inneren des hohlen, geformten Gegensundes befindliche Druckgus durch den Gazeiniaß der Gazdille abgetassen und in einen Rückgewinnungsbehälter, der an die Saugseite des mehrstufigen Verlichters angeschlossen ist, zurückge-

WOTTHER WITH Ebenso wind die vorseitig beschriebene Aufgabe gelöst durch ein Verführen zum Spritzgleßen eines huhlen. 10 geformten Gegenstaudes, wolches folgende Schritte

Einspritzen des geschnulzenen Kunstharzes durch eine Einspritzdüse in eine Furm, Injektion von Druckyns. dem ein gegenuber Normaldruck erhöhter Druck durch 15 einen mehrstuligen Verdichter verliehen wurde, durch eine von der Einspritzfulse getrennte Casduse in die

und Verfestigen durch Abkühlen des geschmolzenen

Kunstharzes gwerbelb der Form,

Ablassen det Druckgates aus dem lichlen, geformten Gugenstand, withrend gleichzeitig die erzwungene Berührung zwischen dem Harzeinlaß der Einspritzdüse und der Form und zwischen dem Gascinlaß der Casdese und der Porm in den jewenigen 1 agen, wie sie während des eraumgenen Einleitens des Druckgases eingenom-

men wurden, beibehalten wird, und Herausiahme des hobien geformten Gegenstandes aus

der Form.

dadurch gekennzeichnet, daß das im inneren des hohlen. geformien Occenstandes befindliche Druckgas durch den Gazeinlaß der Casdice abgelessen und in einem Rückgewinnungsbehälter, der an die Sangseite des mehrstufigen Verdichters angeschlossen ist, zurückgewonnen wird.

Die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den Parentamppiüchen 1 bis 14 weist folgende

Einen mehrstuligen Verdichter, um Gas durch seine Saugseite ainzulassen und Drunkgas durch seine Abguseo seite abougeben.

eine getrennte Gaaduse oder ein in die Einspritzulüse integrierter Finluß, welcho(r) mit der Abgahenzitz des mehrstofigen Verdichters vorbunden ist.

eine Form, in die das geschwolzone Kunstharz aus des Einspritzeille und das Druckges aus der Gasduse oder dem in die Einspritzdüse integrierten Gaselnlaß einge-

pracht werden.

ein erstes Schaltventil, das zwischen der Abgabeselte des mehrsnifigen Verdichters und der Gastinse oder 50 dem in die Einspritzdüse integrierten Geseinleß angeordner ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine mit ihrem einen Ende an die Saugselte des mehrstufigen Verdichters angenthlussene Casicitung mix ihrom anderen Endo an die Verbindung des ereten Schaltvantils mit der ge-55 trenuteu Gasdusc oder dem in the Einspritzduse integrierren Ouscinlaß angelegt ist und in der von der stromauswärts gelegenen Seite zur stromabwärts gelegenen Seite ein zweites Sohaltventil und ein Rückgewinnungsbohliter in dieser Reihenfolge angebracht sind.

Weltere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den

I interansprüchen dargestellt.

Nuchfolgend werden Ausführungsheispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrie-

Fig. 1 ist eine schemausche Darstellung, die eine typi sche Vorrichtung als erstes Aussichrungsbeispiel dar-

Fig. 2(a) bie (a) sind ertänternde, schematische Dar-

39 91 547 DE

stellungen, die das Verfahren darstellen,

Fig. 3 bis 7 sind schematische Darsrellungen, die undere typische Vorrichtungen als zweites bis accheres Auxilibrungsbeispiel darstellen,

Fig. 8 ist eine erikuternde Darstellung, die eine Vorrichtung mit einer Einspritzduse und einer Gasduse darstellt, die separat voneinander angeordnet sind,

Fly. 9 ist cine originarinde, schematische Darstellung, die die Lage zur erzwungenen Einleitung des Druckga-

acs darricile, Fig. 10 bt eine erläuternde, schematische Darstellung

einer aufweitbaren Form. Wie in Fig. 1 dargestellt, let eine Porm 5 aus einem entfernboren Vaterragment 5a und einem Mutterseg-

ment 35 zusammangeretzt. Line Einspritzduce & in dezu eingerichtet, geschmelzence Kunetharz 10 durch eine Einspritzmundung 11 an ihrem vorderen Ende dank der Drehung einer Schnecke 9 herauszufördern. Sie Ist mit einer eingebauten Gesduse 3 an einer em wenig innen gelagenon Lage verschen.

Diese Einsprizzinse 4 kann zur Form 5 hin und von disser weg hewest worden. Die Abgebe des geschmulzenen Kumstharzes 10 durch die Einspruzduse 4 und die Injektion des Druckgeses durch die Geschse 3 werden durchgeführt, während die Einspritzellse 4 in ihrer aus. 25 gefahrenen Lage gebalton wird und ihr vorderes Endreil in einem Zustand geholten wird, in dem es gegen den FinguB der Form S gedrückt ist.

Die Gustine 3, die in der Einspritzense 4 eingeschlossen ist so angeordnet, daß sie um ihren Umfang so herum mit einem Spalt zum Durchlassen des geschmolzenen Kunstharees 10 versehen ist und dazu eingerichtor ist, das Druckges in die Form 5 durch die Linspritzmundung 11 der Einspritzduse 4 zu infizieren.

Die Gasdus 3 ist durch ein erwes Schultventil 6 mit der Abgabeseite eines mehrstufigen Verdichtere i verbunden. Der mehrstulige Verdichter 1 kann dem Typ nach oszillierend eine Turbius oder ein Axial-Strömungaverdichter sein, mit der einzigen Bedingung, daß or imstande sein sollte, des erforderliche Druckgas to durch eine Mehrzahl von Stufen lindurch zuenführen.

Eine Gasleitung mit einem zweiten Schaltventit 7, das in diese singefugt tat, verbindet das crote Schaltventil K und die Gasduse 3. Diese Gasleitung ist mit ihrem vorderen Ende durch einen Rückgewinnungsbehälter 17 45 mit der Saugseite des mehrstufigen Verdichters I verbunden. Mit dem Rhukgewinnungsbehälter 17 ist eine Gasquelle 32 durch ein Schaltventil 31 zur Zuführ von Ges und ein Druckreduxiervontil 39 verbunden. Erwintehterweise ist sin Ventil 25 zur Abgahe inz Freie an for den Notiall zwischen dem ersten Schaltventil 6 und (ter Gazdus 3 angeordas), wobei das vorders Ende hiervoil des mit der Gosleitung verhimden ist, als Auslaß 2 zur Freigabe ins Freie dient. Doch dieses Ventil 25 zur Abgabe ins Freie ist kein unverzichtbarer Bestandreil, jedoch erweist eich seine Anordnung als dahlingehand wünschenswert, daß dann, wenn die Rücknewinnung des Druckgasse aus dem inneren des hubben, geformen Gegenstandes während des Schrittes der Gasabgabe, der im clazelnen bier nachfolgend beschrieben wird nicht ausreichend ist die Abgabe des Druckgesco aus dem Inneren det hohlen, geformten Geneustandes dadurch erreicht werden kann daß mus des Ventil 25 zur Abgabe im Freis offner. Dieses Ventil 25 zur Abgabe ins Freie kann an der Gasloitung angebracht sein, die as clob unmittelbar von der Gasdüse 3 her erstreckt, wie durch eine alternative kura-lang-gestricheite Linie in Fig. 1 angezeigt ist. Der Ausdruck "Zwischenraum vol-

schan dem maten Schultverdi 6 und der Gunlike 3ª, wie, wenn such nicht ausdrücklich, in der Beschreibung verwender, ist au gemeint, dall er auch die Gasdüse 3 selbst

mit untaßt. Die Erfindung eines Vertehrens, das nüheles durch die Verwendung der Vorrichtung durchgeführt werden kann, kann in den Schritt des Einspritzens, den Schritt der Gasinjektion, den Schritt der Verfestigung durch Abkühlung, den Schritt der Gusabgabe und den Schritt 10 der Entfernung eines hahlen, geforanten Oegenstandes unterteilt wurden. Die Wirkungsweise der Vorrichtung. in Schritte unterteilt, wird unten gemeinsem mit der Verfahrenserfindung beschrieben.

(1) Einspritzschritt (Fig. 2(a))

Die Form 5 wird geschlassen, die Einspritzdüse 4 gusgesahren, und des vordere Ende der Einspritzdüse 4 wird in Zwangsberührung mit dem Eingub 12 der Form 5 gebracht. Dann wird die Schwecke 9 betiltigt, um das geschmolzene Kunstharz 10 in die Form 5 einzuspritzen. Zu diesem Zelepunkt werden das erste und zweite Schaltventil 6, 7 und das Ventil 25 zur Abgabe im Freie normalerweise in geschlussenem Zustand gehalten. Wie speziell in dem Absetz beschrieben, der sich mit dem Schritt der Gaseinspritzung befaßt, kann das erste Schaltventil 6 mit vurgeschriebener zeitlicher Abstim-क्राचार प्रदर्गिकाल अधार्यको

Das geschmobzene Konstharz 10 zur Verwendung hier kann die Schroeke eines thermoplastischen Harzes, eines thermoplastizchen Elastomers oder eines wärmtaushartenden Haroes sein, unter der Bedingung, daß es imetande sein sulto, durch Spritzen geformt zu werden. Die Schmelze kum so verwendet werden, daß sie mit herkommilchen Zusätzen und Füllstotten vermischt ist. Die Mischung aus einem thermoplastischen Harz, einem thermoplastischen Elastomer, bekannten Zuschlagstoffen, einem Stabilisator, einem Füllstoff und Verstärkungsmaterial, wie Glasfessen, wird vorteilhafterweise

verweinich Der Elinspritzschritt kann entwerter das Spritzformen cines cinzigen Harzet (nicht geschäumt oder geschäumi) oder das Verbund-Spritzgleßen eines bekannten Melukomponenten-Harzes sein (müglicherweise die Kombination zwischen denselhen oder unterschied lichen nichtschliumendes Arten, zwischen nichtschliumenden und schäumenden Arten sowie zwischen schäumenden und schäumenden Arten).

Die Monge des gesehmolzenen Kunstharzes 10, die in die Porm 5 eingespritzt werden soll, kann unzureichend sein, um den Hohlraum 13 der Form 5 aufzufüllen, gleich sein dem inneren Volumen des Huhlraum 13 oder gre-Ber sein als innere Valumen des Hohlraums 13 (sogonannte Oberladung). In jedem Pall, in dem die Einspritzmenge gleich oder grüßer ist als das innere Volumen des Hohlraums 13, kann, obwohl nicht erwartet werden kann, daß der hohle Teil, der zu formen ist, groß ist, er gleich sein dem Maß des Schwundes, der beim Kunstharz infolge der Verfestigung durch Abkühlung stattlinoo det

(2) Schritt der Gesinjektion (Fig. 2(b))

Wenn der mehratunge Verdichter 19 in Retrieb gesetzt wird und das erete Scholtventil e geoffner wird. Während der vordere Endteil der Einsprinzdise 4 wegen den Einguß 12 der Form 5 angehrlickt wird, dann wird das Gas, das im voraus aus der Gasquelle 32 durch das

7

Druckreduzierventil 33 und das Gaczuluhr-Schaltventil 31 zum Wiedergewinnungsbehälter 17 getördert wird, durch den mehrsmitgen Verdichter 1 verdichtet und durch die Gasdise 3 in die Form 5 injügert.

Der Zeitpunkt, um das erste Scholtventil 6 offen zu halten, nämlich die Zeit, um die injektion des Druckgases vorzunehmen, kanu (1) die Zoh sein, in welcher ein Teil des geschmolzenen Kunstharzes 10, das zur Pormung erforderlich ist, eingesetzt ist und nachfolgend der verbleibende Teil des geschmolzenen Kunstharzes 10 eingespritzt wird, (2) die Zelt, in der das zur Formung erforderliche geschmolzene Kunstharz 10 intgesamt eingespritzt ist, nder (3) des Zeitpunkt, der ein festgeseitztes Intervall nach dem Einspritzen der gesamten Menge des für die Formung erforderlichen Kunstharzes 10 folgt, also welche auch immer zur besten der Gelegenheit entspricht

Durch das Einspritzen des Druckgases wird es einem bohlen, geformten Gegenstand 8 ermöglicht, seinen bohlen Teil hervorzurüten. Der Injektionsdruck und die 20 Geschwindigkeit der Injektion, die beim Injizieren des Druckgases in das geschmelzene Kunstberz 10 verwendet werden sollen, das von vornherein in die Form 5 eingespritzt wurde, sollen wunschgemäß so gesteuert werden daß der hohle Teil in einer vorbestimmten Lage 28 ausgebildet werden kann.

Für des Druckgas wird im allgemeinen etwa ein Gas benutzt wie Stickstolf oder Kohlendioxid, das harmlos ist und außerstande, bei der Formungstemperatur unter dem Einspritzdruck verflüszigt zu werden.

(3) Suluin der Verfestigung durch Abkühlung (Fig. 2(c))

Nachdem das Einspretzen des geschmulzenen Runst harzes 10 und die Injektion des Druckgesen fertigge- 33 Stellt sind, wird der hoble, geformte Gogenstund 6, der frisch im Inneren der Form 5 geformt wurde, in komprimiertem Zustand gehalten und 2117 gielchen Zeit durch Abkühlung verfestigt. In der Zwischenzeit wird es der erzwungenen Berührung des vorderen Erdieils der Einspritzdise 4 mit dem Einguß 12 ermöglicht, anzudauern.

Dieses Zurückhalten des sonneren des hublen, gesonnten Gegenstandes 8 in komprimiertem Zustand ist dazu bustimmt, die Anßenstäche des hohlen, gesormten Gegenstandes 8 gegen die Innenstäche des Hubliraumes 13 es anzudrücken und demzusolge die Reproduzierbarkeit der Formgebung des Formvorgunges zu verbessern, und wird dadurch durchgesührt, daß man den Betrieb des mehrstusigen Vereichters 1 steuest und die Offnungs- und Schliebtstigkeit des ersten und zweiten so Scholtvontils 6,7 steuert.

Im einzelnen wird ex dadurch erreicht, daß man (1) den Druck während des Verlaufe der Injektion aufrechterhält, (2) den Druck in einer Höhe aufrechterhält, der nur wenig geringer ist als der Druck, der withrend des so Verlaufes der Injektion vorflegt. (3) den Druck in einer Höhe hält, die ein wenig höher ist als der Druck, der während des Verlaufes der Injektion vorllegt, oder (4) den Druck bei einer Höhe hält, die höher ist als der Druck, der im Verlauf der Injektion vorllegt, und nachfolgend mit dem Aufrechterhalten des Druckes bei einer medrigeren Höhe forlährt, um ein Beispiel zu nennen.

(4) Schritt der Gasabgabo (Fig. 2(d))

Nachdem der Schritt der Verfestigung des hohlen, geformten Gegenstandes B durch Abkühlung fertiggestellt ist, wird die Rückgewinnung des Druckgases aus

dem Inneren des bohlen, geformten Gegenstandes 8 in den Rückgewinnungsbehälter 17 dadurch, daß man das vorders Ende der Einspritzdüse 4 gegen den Einguß 12 angedrückt hätt, das erate Schaltvemil 6 schließt, den mehrstufigen Verdichter 1 anhält und des zweite Schaltventil 7 ölfnet. Wenn das zweite Schaltventil 7 geöffnet wird, ist et dem Druckgas im Inneren des hohten, geformten Gegenstandes 8 gestattet, zurück zur Gastüse 3 zu strömen und in den Rückgewinnungsbehälter 17 durch das zweite Schaltventil 2 einzutreten.

Zu diesem Zeitpunkt kann die Geschwindigkeit der Abgabe des Druckgases aus dem Inneren des bohlen, geformen Gegenstender & dadurch gesteuert werden daß man den Öffnungsgrad des zweiten Schaltventils steuert. Im Fall der Benutzung für das erste und zweite Schaltventil 2, 7 solcher Ventile wie erwa elektromagnetischer Ventile, die nicht die Einstellung des Öffnungsgrades ermöglichen, kann die erforderliche Einstellung durch irgendein anderes Ventil bewirkt werden, das zu dieser Einstellung des Öffnungsgrades hefzhigt ist und das auf des stromabwärts gelegenen Seite des zweiten Schaltventils 7 liegt.

Insbesundere beim oben beschriebenen Schritt der Gasinjektion erweist eich die Frank, das Gas aus dem inneren des Rückgewinnungsbehähere in den nichtstufigen Verdichter 1 anzusaugen, bis das Innere des Rückgewinnungsbehältere 7 einen negativen Druck einnimmt, als vorteilhaft für den Zweck, das Rückgewinnungsverhältnis des Druckgases aus dem inneren des hohlen, geformten Gegenstandes 8 zu verbessern.

(5) Schritt der Entfermung des hohlen, geformten Gegenntandes (Fig. 2(0))

Nachdem das Druckess aus dem Inneren des hohlen, geformen Gegenstuides Babgegeben worde, wie oben beschrieben, wird das zweile Schaltventil 7 geschlossen und dann die Form 5 geölfnet, um das Entfernen des hohlen, geformton Gegenstandes & gu ermöglichen. Die-29 Entfernung des hohlen, geformten Gegenstandes kann entweder ausgefülut werden, während die Einspentaduse 4 gegen den Einguß 12 angedrückt geteinen wird, oder nachdem die Einspritzeitse 4 m die Ruhelage zurückgerngen wurde. Wenn die Entfernung vorgenommen wird, während die Injektionedike 4 in Andruck gegen den Fluguß 12 gehalten wird, ist die Form 5 geschlossen, und der Vorgeng wird bis zum Schritt des Einspritzens des geschmolzenen Kunstharzes umgekehrt. Wenn die Entfernung nach dem Zurückfahren der Einspritzdüse 4 in ihre Ausgnogslage vergenommen wird, ist die Form 5 geschlossen, und die Einspritzeuse 4 wird in Zwangsberüluung mit der Porm 5 entweder von oder nach dem Schließen der Form 5 gebracht, und der Vorgang wird bis eum Schritt der Einspritzung des geschmolzenen Kunstlitt ets umgekehrt.

Die Menge ilm Druckgesos, das zurückgewennen wird, nimmt beispielsweise infolge der Leckage aus der Form 3 geringfügig ab. Um diesen Mangel auszügleichen, kann des Druckgas, dus im Inneren des Rückgewinnungsbehälters 17 gehalten wird, mit Gas nachgefollt werden, das frisch aus der Gasquelle 32 zugeführt wird, und zwar in einer Monge, die zu der durch die Leckage verlorengogangenen Menge in angemassenen

Verhältnis steht.

Fig. 3 stellt eine typische Vorrichung als zweites Ausführungsbeispiel der. Diese Vorrichung ist dem Orunde nach identisch mit jener, die hereits unter Bezugnahme auf Fig. 1 beschrieben wurde, mit der Aus-

10

nahmo, daß ein Kückschlusventil 14 zwischen dem ersten Schaltventil 6 und dem violstufigen Verdichter 1 näher am Verdichter 1 angeordnet ist und ein Drucksammelbehälter 13 so angeordnet ist, daß er das erste Schaltventil 6 und das Rückschlagventil 14 verbindet.

Dadurch, daß man den mehretutigen Vertichter 1 in Berrieb halt, selbst während des erste Schaltventil 6 in geschlossenem Zustand gehalten wird, wird der Drucksammelbehålter 18 in die Lage versetzt, zusätzlich dank der Tatsache, daß das Rückschlagventil 14 das Druckgas deren bludert, rückwärts zu strämen, das Druckges zu speichent, das eus dem mehraufigen Verdichter 1 ausuit, mit einem angemestenen Zusatz zum Druck des Druckgases, Zu dem Zweck, die Sicherheit des Drucksammelbubälters 15 dadurch sicherzustellen, daß man es 19 dem Druckges ermöglicht, das in dem Drucksammelbehalter 15 gesprichert wurde, dem Birschluß hierin dann zu entgehen, wenn der Druck des gespeicherten Druckgases bis zu einem Übermaß ansteigt ist es wilnschanswert, einen Druckschalter 16 zwischen dem ersten Schaltventil 6 und dem Riickschlagventil 14 enzuerdnen. Dieser Drunkschalter if der ein Entlastungsventil anthält, erfüllt den Zwerk, den mehrstufigen Verdichter 1 dann anzuhalten, wenn der Gasdruck jene Höbe erreicht, die im voraus beim Druckschalter eingestellt 25 wurde, und nachfolgend die Entlastung zu öffnen, werin der Druck noch weiter fordührt, anzusteigen und sohließlich eine gefährliche Höhs erreicht

Bei der als zweiter Aussührungsbeispiel dieser Primdung in Betracht gezogenen Vorrichtung kann das 20 Rückgewinnungsverhältnis des Gases insbesondere wahrend des Schrittes der Gasabgabe dadurch verbessert werden, daß man den mehretutigen Verdichter 1 in Betrieb hält und hierbei die Speicherung des Druckgases im Druckspeicherbehälter 15 fortsetzt und gleichzeitig das Ausaugen des Gases in den Kückgewinnungsbehälter 17 fortsetzt. In diesem Fall kann die Rückgewinnung des Druckgases sortgesetzt werden, his das Innere des hohien geformten Gaganstandez & (Fig. 1) einen negativen Druck einnimmt.

Fig. 4 stellt eine typische Vorrichtung als chittes Ausführungsbeispiel der. Diese Vorrichtung ist im Grunde
nach identisch mit der oben unter Bezug auf Fig. 3 beschriebenen Vorrichtung, mit der Ausnahme, daß ein
Druckreduzierventil 18 und ein Hilfs-Rückgewinnungsbehälter 19 an der stromabwärts nelegenen Seite des
Rückgewinnungsbehälters 17 aufeinanderfolgend von
der stromaufwürts gelegenen Seite zur stromabwärts
gelegenen Seite hin angebrucht sind.

Der Rückgewinnungshehälter 17 spielt die Rolle, das 60 Druckgus, das unter relativ hohem Druck rückgewonnon wurde, einzulessen, das Druckrechneierventil 18 die Rolls, den Drick des rückgewounenen Gaset zu verringern und das Gas mit vorringertem Druck zum Hilfshehalter 19 zu fordern, und der Hilfsbehalter 19 die Rotle, ss das Gas mit erhabilch von ingertem Druck zu speichem und es an die Saugseite des mehrstufigen Verdichters 1 abzugehen. Weum das Gas mit dem verringerten Druck an den mehrstufigen Verdichter 1 weitergegeben wird, wie oben beschrieben, dann ist es dem mehrsmilgen er Verdichter 1 ermöglicht, selbst dann sicher zu arbeiten, wann die Saugacite das mahrstufigen Verdichters 1 keluen nennenswert hohen Widerstand gegenüber Druck nuiweist. Wahlweise kann der Hilfz-Ancknewinnungsbehalter 19 weggelasses werden und das Druckredu zierventil 18 dazu eingerichtet sein, das Gas mit verningertem Druck unmittelber an die Saugzeite des mehrstufigen Verdichters 1 weiterzugeben.

Fig. 5 stellt eine typische Vorrichtung der, die das vierte Ausführungsbeispiel derstellt. Diese Vorrichtung ist dem Grunde nach identisch mit der in Fig. 3 dargestellten Vorrichtung mit der Ausnahme, daß ein Fillfstallten Vorrichtung mit der Ausnahme, daß ein Fillfstallten Vorrichtung mit der Ausnahme, daß ein Fillfstallten Vorrichtung mit der Abgabeseite des Rückschlagventil 20 zwischen dem Rückschlagventil 14 angeordnet ist und die Luitung die zwischen dem ersten Schaltventil 3 und der Casdüse die zwischen dem ersten Schaltventil 3 und der Casdüse die zwischen dem ersten Schaltventil 3 und der Casdüse drittes Schaltventil 21, einen Hilfs-Drucksammelbehälter 22 und ein viertes Schaltventil 23 aufweist, die hier in der erwähnten Reihanfolge aufeinanderfolgend von der strongalwärts gelegenen Seite zur surumabwärts gele-

Das Hilfs-Rückschlagventil 20 und der Hilfs-Druckspelcherheitliter 22 dienen ähnlich dem Rückschlagventil 14 und dem Druckspeicherhehälter 13, die oben erwähnt sind, dem Zwenk, das Druckgas zu speichern und
zu dessen Druck hinzuzufügen. Deren Wirkungsweise
wird dadurch in Gang gesenzt, daß das erste und vierte
Schaltventil schließt und gleichzeitig das dritte Sobaltventil 21 öffnet und der mehrstulige Verdichter 1 im

Schaltventil schließt und gleichzeitig das artie Schaltventil 21 auf der ventil 21 äffnet und der mehrstulige Verdichter 1 im Gang gegetzt wird. Da des dritte Schaltventil 21 auf der euromabwärte gelegenen Seite des Hilfs-Druckspeicherbehälters 22 imgeordnet ist, ist dieser Hilfs-Druckspeicherbehälter 22 imstande, die Druckluft bei einem niedligeren Druck als der Druckspeichergehälter 15 durch Schließen des dritten Schaltventils 21 zu speichern. Das Druckgas mit diesem niedrigen Druck kunn der Gascülse 3 beim Offinen des vierten Schaltventils zugeführt werden, wobei das erste und dritte Schaltventil 15, 21 in geschlossenem Zumankluchalten werden.

Zum Zweck, den übermäßigen Druckanstieg im HilfsDruckspeicherbehälter 22 almlich dem Druckspeicherbehälter 15 zu verhindern, ist es erwänscht, einen Druckschalter 24, der in sich ein Entlesungsventil umfaßt, zwischen dem dritten Schaltventil 21 und dem vierten Schaltventil 23 anzuurdnen und demzufolge das dritte Schaltventil 21 zu veranlassen, geschlossen zu werden, wenn der Druck des Druckgasses einen Gefährpegel erreicht, der im voraus festgesetzt ist.

Das vierte Ausführungsbeispiel ist dem Grunde nach identisch mit der in Fig. 3 dargestellten Vorrichnung, mit der Ausnahme. des das Hilfs-Rückschlagventil 20 und eine Gasleitung die mit dem dritten Schaltventil 21 versehen ist, der Hilfs-Druckspeicherbenalter 22 und das vierte Schaltventil 23 zusätzlich hierin enthalten sind. Wahlweise kann die in Fig. 4 dargestellte Vorrichtung dadurch modifiziert werden, das man zusätzlich in sie eine Gasleitung aufnimmt, die mit dem obenerwähnten Hilfs-Rückschlagventil 20 und dem obenerwähnten dritten Schaltventil 21 vertehen ist.

Die Gasleitung, die mit dem dritten Schaltventil 21
s versehen ist, der Hilfs-Druckspeicherbehälter 22 und
das vierte Schaltventil 23 können mit ihrem stromaufwillts gelegenen Ende nicht zwischen dem ersten
Schaltventil 6 und der Gasduse 3, sondern zwischen dem
zweiten Schaltventil 7 und der Gasdüse 3 angeschlossen
sein. Der Ausdruck "zwischen dem zweiten Schaltventil
7 und der Gasdüse 3", wie er hier benutzt ist, soll die
Bedeutung der Gasduse 3 selbst in ähnlicher Weise wie
beim obenerwähnten Ausdruck "zwischen dem ersten
Schaltventil frund der Gasdüse 3" meinen.

In Übereinstimmung mit dem vierten Ausführungsbeispiel konnen Druck und Geschwindigkeit des zu inflzierenden Gases mühelos kontrolliert werden. Insbesondere durch Einstellen des Druckspaisberbehälters 15

11

auf hohen Druck und des Hills-Druckspeicherbehähers 22 auf niedrigen Druck kann das Druckgas bei niedrgem Druck und niedriger Geschwindigkeit aus dem Hills-Druckspeicherbehäher 22 instziert worden, und dann kann Druckgas mit hohem Druck und hoher Geschwindigkeit aus dem Hills-Druckspeicher 15 injiziert werden. Nachdem der hohle Teil gehildet wurde, kann ein Teil des Gases im Hilfs-Druckspeicherbehälter 22 zurückgewonnen werden

Former kann durch das vierte Ausfüluungsbeispiel der Beiner kann durch das vierte Ausfüluungsbeispiel der ausgeglichene Gaschuck muheles während des Einleitens des Gascs aus dem Druckspeicher behäher 15 in die Form 3 kontrolliert werden (Fig. 1).

Um genauer zu sein, der ausgeglichene Gasdruck infolge der Einleitung des Gases aus dem Drockspeicherhehalter 15 kann dedurch kontrolliers werden, daß man (i) den Druckspeicherbehälter 15 mit großer Kapazität henuck, der für bohen Druck eingerichtet ist, und don Hilfs-Druckspeicherbehälter 22 mit kleiner Kapazität, der für huhen Druck eingerichtet ist, und man das Druckgas gleichzeing oder aufemanderfolgend aus dem Pruckspeicherbehülter 15 und dem Hilfs-Druckspeicharbehälter 22 (mit möglicherweise umgekehrter Reihenfolge) einleitet, oder (ii) man dem Druckspeicherbehalter 15 und dem Hilfs Druckspeicherbehalter 22 die gleiche Kapazität verleiht und das gespelcherte Druckgas entweder gleichzeitig oder aufemmeerfolgend einleiter, wodurch man en dem ausgeglichenen Gaschuck ermogliche durch das Einleiten des Gases aus dem Druckspeicherbehälter is kontrolliert zu werden.

Im Fall des Betreibens des Druckspeinherbehälters 15 und das Hills-Druckspolaberbehilters 22 unter gleichem Druck, wenn beispielsweite das Druckgas aufeinanderfolgend infiziert wird, wenn numlich das Druckgas durch Officeu des ersten Schaltvenhis h, das mit dem Druckspeicherbenälter 15 verbunden ist, eingeleitet wird, dann das crate Schaltventil 6 geschlossen wird und nachfolgend das Druckgas dadurch amgeleiter wird, daß man das vierte Schaltvontil 23 öffnet, das mit dan I life-Druckspeicherbehälter 22 verbunden ist, dann kann der so auxgoglichene Gasdruck bei einem hoberen Nivenu aufrechterhalten werden als dann, wenn das Diuckgas gielehtzeitig aus dem Druckspeicherbehalter 13 und dem Hills-Druckspeicherbehälter 22 eingeleitet wird. Als Ergebniz kann das Volumen des hohlen Tells des hohlen, 45 geformten Gegenstandes 8 (Fig. 1) erhäht werden, und das Biulallen der Oberfläche des hahlen, geformten Gegenstandes 8 kann vertingert werden. Der Begriff "ausseglichener Gasdruck, wie er hier benutat ist, bezieht sich auf den ausgeglichenen Drunk im Druckspeicherbe- 30 billier 15, in der Verrehrung und dem hohlen Teil des lighten, geformten Gegenstandes &

Durch das vorliegende Ausführungsbeispiel kann der Gasdruck im hohlen Teil des hohlen geformten Gegenstandes 3 während des Schrittes des Abkühlung gestausert werden. Diese Steuerung wird erreicht durch (1) den ausgeglichenen Druck während des Vorwärtsbewegung des Druckgases, (2) Aufrechterhalten des Druckes bei einer Höhe, die geringfogig niedriger ist als jener Druck, der während des Finlaitens des Druckgases vorliegt, (3) Aufrechterhalten des Druckes bei einer Höhe, die höher ist als die Hohe, die während des Einleitens des Druckes gases vorliegt, und nachfolgendes Ändern des Druckes auf eine niedrigere Höhe.

Die Steuerung durch die Maßnahme (1) kann dadurch as erreicht werden, daß man den Druckspeicherbehälter 15 öffnet und eines uder beide von erstem and zweitem Schaltvanul 6, 23 des Hilfs-Druckspeicherhehalters 22

nimet und, nachdem der Drucknungleich erreicht ist, das erste und vierte Schaltventum, 23 schließt. Nachdem das erste und vierte Schaltventil 6, 23 geschlossen wurden, kann das Druckgas aus dem mehrstuligen Verdichter 1 zum Druckspeicherbehälter 15 und aum Hills Druckspeicherbehälter 22 gefordert werden, um den Druckspeicherbehälter 22 gefordert werden, um den Druckzur Vorbereitung für den nächsten Schritt zu erhöhen.

12

Die Steuerung durch die Maßnahme (2) wird bewirkt durch Einstellen des Drucksprinherbehälters 15 und des Hilfs-Druckspricherbehälters 22 auf ein hohes Nivaru hzw. ein um ein wenig niedrigeras Nivaru, wobei man den Drucktritt des Druckgases aus dem Behälter mit hohem Druck zum Behälter mit niedrigerem Druck ein leiter und machher einen Teil des Drunkgases im Behälter mit niedrigerem Druck wiedergewinnt. Als Ergebnis ter mit niedrigerem Druck wiedergewinnt. Als Ergebnis kann die Müglichkeit, daß der geformte Gegenstand eine Verzerrung ei fährt, gemindert werden.

Die Steuerung durch die Matinahme (3) wird diedurch bewirkt, dieß man das Einleiten des Druckgases erst aus dem Behältet mit niedrigem Druck und dann aus dem Behälter mit bulem Druck einleiter und nachfolgend einen Teil des Druckgases im Behälter mit niedrigem Druck wiedergewinnt. Durch dieses Vorgehen kaun die Möglichkelt ausgeschlossen werden, daß des Gas Gurcht das Ende des Stromes au geschmolzenem Kunstharz 10 drückt, bevor das Ende des Stromes die Wend der Form erreicht. Es dient auch dem Zweck, die Zeit zu verkürzen, die für den Schrift der Gasabgabe erforderlich ist.

Bei den Vorrichtungen, die in Fig. 1 und Fig. 3 bis 3 dargesteilt sind, ist die Oasleitung auf der Seite des ersten Schaltventils 6 unveränderlich mit einer Anzweigung versehen und mit der Saugseite des mehrsnifigen Verdschiert 1 verbunden. In diesem Fall können das erste Schaltventil 6 und das zweite Schaltventil / dadurch weggelassen werden, daß man ein Schaltventil am Abzweigungspunkt anurdnet. In anderen Worten, das Schaltventil, das am Punkt der Abzweigung eingesetzt ist, kann anstelle des ersten Schaltventils 6 und des zweiten Schaltventils verwendet werden.

Fig. 5 stellt eine typische Vorrichtung als fünftes Ausführungsbeispiel dar. Die Vorrichtung ist dem Grunde
noch im Aufhan identisch mit der Vorrichtung der
Fig. 4, mit der Ausnahme, daß sie vorschiedenartige Fietriebtvorgänge gestartet. Die einzigen Teile der worltegenden Vorrichtung, die diese Vorrichtung von jener
der Fig. 4 umerschniden, werden unten beschnehen.

Eine Gasleitung ist augeordner, um den Kückgewinnungsbehalter 17 und die Leitung, die zwischen dem Hills-Rückschlagventil 20 und dem Rückschlagventil 14 liegt, zu verbinden der in der Gatleitung auf der Abgabeseite des mehrstufigen Verdichters 1 angeordnet ist. In dieser Gusteitung sind ein Rückschlagventli 14-1 und ein Gegendruckventil 29 so eingesetzt, daß sie in fortlaufender Reihenfolge von der Seite des mehrstufigen Verdichters i nusgehend angeordnet sind. Ferner ist eine Gasleitung so verlegt, daß sie den Rückgewinnungsbehälter 17 und die Leitung verhinder, die zwischen der Abgabcecite des vielstufigen Verdichters 1 und dem Hilfs-Rückschlagvontil 20 verlauft. In dieser Gasleitung sind ein fünftes Schaltventil 28 und ein Rückschlagventil 142 so angeordnet, daß sie in fortlaufender Reihensolge von der Seite des mehrstufigen Verdichters I ausgehend angeordnet sind Außerdem ist ein Umgebungsluft-Abgabeventil 25-1 zwischen dem mehrstufigen Verdichter 1 und dem funften Schaltventil 28 angeordnet. Ein sechstes Schaltventil 30 ist zwistlich dem Druckreduzierventil 18 und dem Rückgewinnungsbehalter 17 angeordnet. Das sechste Schaltventil 30 wird

geschlozen, und das Obenerwähnte füntte Schaltventil
28 wird gegensinnig geöffset, sobald der Pruckschalter
16, der mit einem Entlastungsventil versehen ist, infulge
des Ermittelns des Anstiege des Druckes bis auf die
vorher Festgesetzte Gefährdungshohe den nichtstufigen

13

Verdichter 1 aphall. Eine Gasleitung ist so ausgelegt, daß sie die Leitung, die zwischen dem Druckspeicherbehalter 13 und dem ersten Schaltventil 6 angeordnet ist, mit der Leitung verbindet, die zwischen dem ersten Schaltventil & und der Gasdilse J verbunden ist. In dieser Gesleitung sind ein Druckeinstellventil 26 und das erste Hilfs-Schaltventil angeordnet. Diese Gasleitung spielt die Rolls einer Umgehungsleitung. Eine ahnikhe Gasleitung ist auf der Saite des zweiten Schaltventils 7 verlegt Genouer gosagt, diese Gasleitung at so angeordnet, daß sie die Leitung, die zwischen der Geschie 3 und dem gweiten Schaltventil 7 angeordnet ist, mit jener Leitung verbirdet, die swischen dem zweiten Schaltventil 7 und dem Rinkgewinnungsbehälter 17 augeordnet ist In dieser 20 Gazicitung sind ein Einstellventil 27 und das zweite Hilfs-Sohaltventil 7-2 so eingesetzt, daß sie in der erwähnten Reihenfolge, von der Seite der Geschie 3 ausgehend, angeordnet sind.

Ferner ist der Rückgewinnungsbehälter 17 mlt einem 25
Druckschafter 34 verbunden, der mit einem Entlastungsventil verschen ist. Es geschieht durch diesen
Druckschafter 34 daß das Schaftventil 31 für die Caszufuhr geöffner und geschlossen wird.

Nun wird der Bewieb der Vorrichtung, die als fünftes 30 Ausführungsbeispiel in Bewacht gezogen wird, und der Vorfahrensahlauf dieses Betriebes unten beschrieben.

(1) Vorbereitung für den Betrich

Als erstes wird der Druck im Inneren des Druckspeicherbehälters 15 dedurch erhäht, daß man den mehrstufigen Verdichter 1 startet. Zu diesem Zeitpunkt bleiben alle Schultventile im geschlossenen Zustand, das sachste Schaltventil 30 ausgenommen, das geöffnet wird, sebald der mehrstulige Verdichter I gestartet wird. Wenn der mohrstufige Vardichter 1 gestartet wird und als Ergebnis der Druck innerhalb des Rückgewinnungsbehäfters 17 abgesenkt und bis zur unmeren Grenze (beispielsweiac 1 kg/cm² Oberdruck) gebracht wird, die vorher beim 45 Druckschalter 34 eingestellt wurde, der mit dem Entlastungaventil versehen ist dann wird des Gatzuight-Schaltventil 31 geoffnet, mit das Cas out der Gasquelle 32 (boispielsweise einem Stickstoffgas-Zylinder) wird cin verringerter Druck (beispielsweise 2 bix 5 kg/cm² 30 Uberdruck) durch das Druckredusterventil 33 mitgetellt, and dar Ges mit dem verringerten Druck wird dem Rückgewinnungsbehälter 17 zugeführt. Wenn der Druck im Inneren des Rückgewinnungsbehähers 17 durch riese Gaszuluhr erhöht wird und bis zur uberen 33 Grenze angehoben wird (beispielsweise? kg/cin? Überdruck), die zur Druckschalter 34 eingestellt ist, der mit dem Entlastungsventil vorsahen ist, wird das Gaszufuhr-Schaltventil 31 geschlossen.

The Gas im Inneren des Rlickgewinnungsbehälters 17 co wird nurch das sechete Schaltventil 30 und das Druckrodivierventil 16 vorungsfördert, durch den Hills-Rückgewinnungsbehälter 19 gelenet und zur Saugseite des mehrstuligen Verdichters 1 angesaust. Dann wird das verdichtete Gas, dem durch den mehrstufigen Verdichter ter 1 ein erhöhter Druck mitgeteilt wurde, aus der Absabeseite des mehrstuligen Verdichters 1 dorch das Hilfs-Rückschlagventil 20 und das Rückschlagventil 14

211 Princkspeicherbehälter 15 vorwarusgeleitet, um

dort gespeichert zu werden. Im sligenwhen wird der mehrstufige Vordichter 1 angehalten und das sechste Schaltventil 30 wird geschinssen, wenn der Druck im Inneren des Druckspeicherbchälters 15 bis auf die festgesetzte Höbe (belspielsweise 200 kg/cm2 Oherdruck) angestiegen ist, infolge der Tätigkeit des Druckschalters 16, der mit dem Endastungeventil versehen ist und dazu eingerichtet ist, den Druckbehälter 15 zu messen. Zur gleichen Zelt wird des fünfte Schaltventil 28 geöffnet, und das Druckgas im laueren des mahrstufigen Verdichners 1 wird zum Rücknowingungsbehälter 17 zurückgeleitet. Diese Strömung des Druckgases zieh darauf ab, den Druck im Inneren des mehrstufigen Verdichkers 1 abzuschken und dementsprechend den Start des mehrstufigen Verdichters 1 für den nächsten Zyklus zu erkichtern. Wenn die Verringerung des Druckes im Inneren des mahrstufigen Verdichters 1 nicht ausreicht, dann kunn eine weitere Verringerung dieses Druckes dadurch erreicht werden, daß man das Ventil 21-1 zur Abgabe an die offene Luft

Es kann abar auch ein Verfahren berängezogen werden, das die Fortsetzung des Betriebes ermöglicht, ohne ein Annalten des mehrstufigen Verdichters 1 nach sich zu ziehen, und zwar durch Ölfben des Gegendruckventils 29, das dazu eingerichtet ist, bei einem Druck (beispielsweise 195 kg/cm? Überdruck) wirksam zu werden, der medriger ist als der vorher festgesetzte Wert, wodurch des Druckges dem ein erhöbter Druck durch den mehrstufigen Verdichter 1 mitgeteilt wurde, veranlaßt wird, sum Rückgewinnungsbehälter 17 zurückgeleitet zu werden, bevur der Druck innerhalb des Druckspeicherbehalters 15 die Höhe erreicht, die vom Druck-35 schalter 16 [estgesetzt let, der mit dem Entlastungsventil versehen ist in diesem Fall ward das sechate Schaltvertil 30 in offenem Zustand gehalten, und das fünfte Schaltvantil 28 wird in geechlossenem Zustand gehalten.

Wenn der Druck des verdichteten Gases im Druckspeicherhehlter 15 infolge des oben beschriebenen Betriches bis zur fostgesetzten Hohe angestiegen ist, dann
int die Vorbereitung der Vorrichtung fertiggestellt.

(2) Schritt für die Fluspritzung

Der Betrich bei diesem Schritt wird auf dieselbe Weise wie oben beschrieben ausgeführt.

(3) Sebritt zum Injizieren des Gases

Wenn die Schnecke 9. die in Fig. 1 dargestellt ist, in die vorgeschriebene Lage voranbewegt wurde, um die erzwungene Einlehung des geschmolzenen Kumstharten 10 durch die Einspritzdüse 4 in die Form 4 zu bewirken, dann wird ein Signal abgegeben, um die erzwungene Einleitung des geschmolzenen Kunsthartes 10 zu starten. Das erste Schaltventil 6 wird gleichzeitig mit oder nach Ferdgstellung dieser erzwungenen Einleitung geöffnet. Als Ergebnis wird des im Druckspeicherbehalter 15 gespeicherte Druckgas durch die Gasdüse 3 und die Einspritzdüse 4 in die Form 5 injiziert. Dus Druckgas findet dann seinen Weg in die Form sur eine solche Weise, daß er von der Masse des geschmolzenen Kunstharten 10 eingeschlossen wird.

Bel dem Betriebsverfahren, das ein zeitweiliges An halten des mehrstufigen Verdichters i bei der Fertigkieltung der Vorrichtung zum Betrieb veranlaßt, bringt die obenerwähnte, erzwungene Einlei-

16

ung des Druckgases eine Verringerung des Gasdruckes im Inneren des Druckspeicherbehälters 15 mit sich. Diese Verringerung des Gasdruckes wird fortgeseine, bis der Druck im Druckspeicherbehälter 15 ausgeglichen ist mit dam Druck im Inneren des hobles l'eiles, der innerhalb des geschmolzenen Kunstharzes 10 m inneren der Form 5 gebildet ist Das crate Schaltventil 6 wird geschlossen, wenn der Druck im Inneren des Druckspeicherbehälters 15 den ausgeglichenen Druck erreicht. Wenn der Druck im Inneren des Druckspeicherbehalters 15 von dom aux suf die untere Grenze verringert wurde, die im voraus beim Druckschalter to eingemellt wurde, der mit dem Endustungsvontil versehen ist (beispielsweice 190 kg/cm2 Überdruck), dann wird der mehrstufige Verdichter I wieder gesturtet, am lijnften Schultventil 26 wird geschlessen, und des sechste Schaltventil wird geöttnet, um das Ansammeln des Druckgaacs innerhalb des Druckspeicherbehältere 15 au ermög-

15

Bei dem Betrichsverfahren, das die Rückführung des 25 verdichteten Gases durch das obenerwähnte Gegendruckvantil 29 in den Ruckgewinnungsbehälter umfaßt, wird, wenn der Gastruck im Inneren des Druckspelcherbehälters 15 durch das obenerwähnte erzwungene Einleiten des Druckgazes abgesenkt wurde, das Gegen- 25 druckventil 29 geschlossen, und die Zufuhr des Druckgases aus dem mehrstiffgen Verdichter 1 zum Druckspeicherbehälter I wird begunnen. Dann wird infolge des Druckes, der des Gegendruckventil 29 öffnet, der Druck innerhalb des I muckspeicherbehälters 15 ausge- 30 glichen mit dem Druck im Inneren des hohlen Teile, das innerhalb der Masse geschmolzenen Kunstharzet 10 m inneren der Form 5 gebildet ist, und des grawungene Einleiten der Druckgases wird durch Schließen des ersten Schaltventils 6 fertiggestellt.

Bei der Vorrichtung der Fig. 6 kann das erste Hlus-"Schaltventil 6-1 gedifnet werden, bevor das erste Schaltventil 6 geöffnet wird, und zwar in Abhängigktit von der Form des hohien, geformten Gegenziundes & Insbesondere wird das Druckgas, dem der eingestellte Druck 40 (beispiclaweise 120 kg/cm2 (Therdruck) vom Druckeinstellventil 26 mutgeteilt wurde, der Gasdüse 3 (beispielsweise 3 Sekunden lang) zugeführt, um einen hohlen Teil von verhähnismäßig garinger Ordße zu bilden. Dann wird das erete Hilfs-Schaltventil 6-1 geschlossen, und cias erces Schaltventil 6 wird geoffner, um des erzwungeno Binleilen des Princkgases (beispielsweise 190 kg/cm² Oberdruck) in den Druckspeicherbehälter 15 durch die Gardine 3 innerhalb der Einspritzdüse 4 in die Masse gecommolization Kunsthurzes 10 im Inneren der Form 5 zu veranlassen, mit dem Ergebois, daß der kleine Teil mit ein wenig kleiner Grüße, der im inneren des geschmolzenen Kunstharzes 10 amgobildet ist, noch weiter aufgetrieben wird. Dieses Vorgeben kann auch auf andere Weise bewirkt werden, indem man das erste Hills-Schaltventil 6-1 mit einem Drosselventil (nicht gozeigt) versieht, um hierdurch die Steuerung des Strismungsoprehentes dos Druckgases zu ermöglichen, das unter Druck eingeleitet wird.

Druch die oben beschriebene Tätigkeit wird die folgende Wirkung erzielt. Um genau zu sein, wenn der Druck des Gauss, das in die Menge an geschmolzenem Kunstharz 10 eingeproßt wird, übermäßig hoch ist, danu entsteht die Möglichkeit, daß die Gasströmung die Strömung des geschmolzenen Kunstharzes 10 im Inneren es der Form 5 überholt und das vordere Ende der Strömung des Gases aus dem vorderen Ende der strömenden Menge an geschmolzenem Kunstharz 10 hinaus-

Runsthorzes 10 gegen die Wand der Porm wisse Druck des geschmolzenen Kunsthorzes 10 im Inneren Druck des geschmolzenen Kunsthorzes 10 im Inneren der Form 5 kann mit dem Gasdruck ausgeglichen werden, und der Schild des Gases durch den vorderen Endteil der Strömung des geschmolzenen Kunsthorzes kann dadurch verhindert werden, daß man den Gasdruck wilhrend des Anfangssindiums der erzwungenen Einleitung dank des Druckes des geschmolzenen Kunsthorzes 10 innerhalb der Form 5 davon abhält, bis zu einem Übermaß zuzunehmen.

(4) Schritt der Verfestigung durch Abkühlen

Nachdem des erere Schaltventil 6 geschlossen ist, wird es ihm ermöglicht, für eine erforderliche Zeit (beispieltweise etwa 40 Sekunden) in geschlossenem Zustand zum Deibehalten des Gasdruckes zu verbleiben, und das geschmolzene Kunstharz in der Form 5 wird durch Abküllung verfestigt.

Statt den Gasdruck für eine urloiderliche Zeit wie beispielsweize 40 Sekunden nach Schließen des ersten Schaltrentils & beizubehalten, ist es auch zulässig, ein Verfaluen anzuwenden, das das Öffnen des zweiten Hilfs-Scheltventils 7.2 vor dem zweiten Schaltventil 7 nach beispielsweise 10 Sekunden umfaßt das Rückge winnen des Gases im Rückgewinnungsbehälten 17. bis der Druck des Druckgusse im hoblen Teil des nohlen, geformten Gegensundet 8 auf die Höhe (beispielsweise 30 kg/cm² (Oberdruck) absinkt, die durch das Druckeinstellvantil 27 festgelegt ät, dann das Schließen des zweiten Hilfs-Schaltventils 7 2 nach einer erforderlichen Zeit (heisplelsweize 30 Sekunden), das Öffnen des zweiten Schaltventils 7, das Rückgewinnen des vertichteten Ga-35 ses im hobien Teil bis zu einem Druck, der mit dem Druck im Rückgewinnungebehälter 17 ausgeglichen sein muß, und dann das Schließen des zweiten Schultventils 7. Stan dieses Vorgehens ist as auch zuläszig, ein Vorgehen hernozuziehen, das des Schließen des einlen Schahventils 6 während des Zurückhaltens des Gasdryckes umfaßt, das Ölfnen des zweiten Schaltventils ? me kurze Zeit (beispielsweise für 10 Sekunden) mech dem Schließen des ersten Schaltventils 6, um hierdurch den Druck des zurückgehaltenen Gases abzusenken. dann des Schließen des zweiten Schaltventils 7, des Öffnan des zweiten Schaltventils 7 nach Verstreichen von belsplotsweise 30 Seleunden und des Rockgewinnen des Druckyaves im hohlen Teil innerhalb der Form, bis der Druck des Druckgeses mit dem Druck im Ruckgewinnungsbehälter 17 ausgeglichen ist

Aus diesem Betrich wird die tolgende Wirkung abge-

(1) Beim Schritt zur Rückgewinnung des Druckgases im hohlen Teil der Form 5, bis es ausgeglichen ist mit dem Druck im Rückgewinnungsbehalter 17, ist die Zeit für das Druckgas, um durch die schmale Ölfnung der Gusdüse 9 im Inneren der Einspritzdüse 4 hindurchzugeten, und als Ergabais der Nyklus der Formgebung verfängert.

Dieses Problem wird dadurch gelüst, daß man eine frühzeitige Rückgewinnung des größeren Teils des Druckgases im hohlen Teil im inneren der Form 5 während des Zurückhaltens des Grasdruckes vorminmt, wodurch man die für die Ruckgewinnung des Gases des letzten Stadiums verkürzt, was den Formgebungszyklus beginnthohtigt.

(2) Bei dem dickwandigen Tell der huhlen, geformten Gegenstandes 8 ist ein binhler Teil hululge der Strömung

39 91 547 DE

17

des geschmolzenen Kunstharzes 10 während des Anlangmestandes der erzwungenen Binkritung des geschmolzenen Kunztharzes 10 und des Gases in die Form 5 gebildet. Wenn ein übermäßig hoher Gasdruck zurückgehalten wird, sollist nachdom die Abkfihlting des geschmolzenen Kunsthwzes 10 im Inneren der Form 3 bis au einem heufüchtlichen Ausmaß fortgeschriften ist wird das geschnickene Kunstharz 10 so weit erhärtet. so daß es keine Strömung (Bewegung) mehr durchführt, mit dem moglichen Ergebnie, dals das Gas mit bubem Druck den Kein des Hurzes durchdringen und zerbrechen wird. Als Ergebnis werden der Umfangswil des geschmolzenen Kunstherzes 10 und jener des hohlen Tells, der wällend des Eingangestadiums der erzwungenen Enleitung des Gasca geformt wurde, aufgemieben. 15 und der hohle, geformte Gegenstand 8 erleidet in Abhängigkeit von der Art des benutzten Gases Blaseir Lunker, Diese Erschonung findet statt, wenn das Gas. das in den Kern des Harzes eingedrungen ist, im Harz während der Entfernung des hohlen, geformten Gegenstandes aus der Form 5 Anlaß zu Riasen gibt.

Dieses Problem wird durch das obenerwähnte Ver fahren gelöst, welches es erfordert, daß des Druck des Gases für die Zufuhr zum hohlen Tell abgesenkt werden 23 muß, nachdem der hoble Tail durch die erzwungene Binleitung des geschmnizenen Kunstherzes und des Gases in die Form 5 gehildet wurde.

(b) Schritt der Abgabe des Guses

Das zweite Schaltventil 7 wird geöffnet, und daz Druckgas, das im hablen, geformten Gegenstand 8 m Inneren der Form vorliegt, wird im Rilckgewinnungsbehälter 17 zurückgewormen.

(6) Schritt zur Entlernung des geformten Gegenstandes

Nachdem die obenetwähnte Tätigkeit fertiggestelb wurde, wird die Form 5 geöffnet, und der geformte Gegenstand 8 wird auf die oben becchriebene Weise ent-

Fig. 7 stellt eine typische Vorrichtung als serbstes Ausführungsbeispiel dieser Erfindung dar. Diese Vorrichtung ist identisch mit der Vorrichtung der Fig. 4, mit 45 der Ausnahme, daß der mehretunge Verdichter i einer Oszillierenden Art angehört, das sechste Schaltventil 30 zwischen dem Rückgewinnungsbehaher 17 und dem Di uckreduzierventil 18 angeordnet ist und der Druckschalter 34, der mit einem Entlestungsventil verschen ist an und dazu eingerichtet ist, das Schaltvertill 31 zu Officen uder zu schließen, für den Rückgewinnungsbehälter eingorichtet ist.

Der mehretufige Verdichter 1 des oszillerenden Typs, der in der schematischen Darstellung dargestellt ist, 55 wird nun beschrieben. Durch Antreiben vince Motors 35 wird eine Kurbelwelle ich gedrehr, und als Ergebnis werdan ein erster bis dritter Verdichtungskolben 39-1, 38-1 und 37-1 im ersten bis dettem Verdichtungstylinder 39, 38 und 37 angetriehen. Das Gas wird durch dos erste co Ansaugventil 45 in den erzten Verdichtungszylinder 39 singssaugt und hierin verdichtet. Es wird denn aus dem ersten Abgaheventil 44 durch das zweite Ancaugventil 43 in dem zweiten Verdichtungszylinder 38 vorangebracht und hierln verdichtet. Nachfolgund wird das Gas as aus dem zweiten Auszabeventil 32 durch das dritte Ansaugvenill 41 in den dritten Verdichtungszylinder 37 vorangebracht und hierin verdichtet. Das verdichtete

Gas, dem ein erhöhter Druck durch den dritten Verdichtungszylinder 37 mitgeteilt wurde, wird durch das dritte

18

Aphricas spacespar

Das sechste Schaltventil 30 und der Eutlastungsventil-Diuckschalter 34 sind abnlich jessen, die bereits unter Bezuganhme aut Fig. 6 beschrieben werden, und die anderen Bestandteile sind ähnlich jenen der Mg. 4.

Die Gasdess 3 ist gemaß der Beschreibung von der Einspritzdüre 4 umschlossen. Bei anderen Ausführungsbeispielen, die in Fig. 8 und 9 dargestellt sind, kann die Gasduse 3 getrennt von der Eluspritzdüse 4 angeordnet sein und in enger Berührung mit einem Aufnahmsteil 46 der Form 5 gehatten sein und kann an einen Einlauf 48, der zwischen dem Ringuß 12 und einem Einlaß 47 angeordnet ist, oder unmittelhar an das innere des Hobi-

raums 13 ungerchiossem scift.

Bei einem noch anderen Ausfüluungsbeispiel, das h Fig. 10 dargestellt ist, kann der Hohlraum 13 aus einer cufweitheren Form 5 gebilder sein, die allmählich infolwillirend der Abgabe des Gases verbielben muß und 20 ge der erzwangenen Pinleitung des Druckgasen 20 vargroßert wird, daß sie Anlaß zu einem hohlen, geformten Gegenstand & gibt, der mit einem großen, hohlen Teil versehen ist Ansonsten kann die Bildung der hohlen, gelormten Gegenstandes 8 dadurch erreicht werden, daß man den Hobbraudt 13 veranlaßt, während des Einspritzvorganges des geschnobeach Kunstharaes 10 zusammengezogen und gleichzeitig mit dem erzwungenen Einleiten des Diuckgasce allmählich aufgeweitet zu

Obwohl die darkestellte Vorrichtung so ausgebilder îst, dan sie ijus înjizieren des Druckgases an einem Punkt hewirkt, kann die Injektion auch an zwei oder

mehr Punktett vorgenommen werden.

In Obsercharinghung mit dieser Brindung kann die 35 Energie, die bei der Zufuhr des Druckgases verhraucht werden mul. verringert worden, und gleichzeitig kann die Kunu olle der Ein- und Answörnung des Druckgases sowie die Verbesserung des Rückgewinnungsverhaltnisses des Druckgases mühelos durch Nurramg des mehretufigen Verdichtere 1 erreicht werden. Somit kann via pobler, geformter Gegenstand mit hervorragender Qualität ohne Vergendung des Druckgases erzeugt werden. Ferner ermöglicht diese Erfindung die Ansammlung des Druckgases während das Schrittes der Gasabgube, was bisher nur mit Schwierigkeit erreicht wurde, und dementsprechend verkorm die Belindung den Pormungazykins und erhöht den Wirkingsgrad des Lowins Anternation

Palentanspruche

1. Verfahren zum Spritzgießen eines hohlen, geformun Gegenstandes, welches folgende Schritte umfallti

Elespritzen des geschmolzenen Kunstharzes (10) durch eine Einspritzziüse (4) in eine Fexm (5).

Injuktion von Druckgan, dem ein gegenüber Normaldruck ernöhrer Druck durch einen mehretufigen Verdichter (1) verlichen wurde, durch eine Gasdone (3), die in die Eiuspritzdese (4) integriert

ut, in die Form (5), und Verfesdgen durch Abkühlen des geschmolzenen Kunstharzes (8) innerhalb der Form (5).

Ablassen des Druckgases aus dem hobien, geformten Gegenstand (8), withrend gleichzeitig die erzwungene Beithrung zwischen dem Harzeinlaß der Einspritzdise (12) und der Form (3) in der Lage, wie sie während des erzwungenen Emleitens des 羽

٠, ١

7.4. E.E.

DE 39 91 547 C2

20

Druckgases eingenommen wurde, beibehalten wird, und

Herausnahme des hohlen geformten Gegenstandes

(8) aus der Form (5),
dadurch gekennzeichnet, daß das im Inneren des
hohlen, geformten Gegenstandes befindliche
Druckgas durch den Gaseinlaß der Gasdüse (3) abgelassen und in einen Rückgewinnungsbehälter
(17), der an die Saugseite des mehrstufigen Vordichters (1) angeschlossen ist, zurückgewonnen 10

wird.

2. Verfahren zum Spritzgießen eines hohlen, geformten Gegenstandes, welches folgende Schritte

umfaßt:
Einspritzen des geschmolzenen Kunstharzes (1) 15
durch eine Einspritzdüse (4) in eine Form (5), Injektion von Druckgas, dem ein gegenüber Normaldruck erhöhter Druck durch einen mehrstufigen
Verdichter (1) verliehen wurde, durch eine von der
Einspritzdüse (4) getrennte Gasdüse (3) in die Form 20

(5), und Verfestigen durch Abkühlen des geschmolzenen Kunstharzes (8) innerhalb der Form (5),

Ablassen des Druckgases aus dem hohlen, geformten Gegenstand (8), während gleichzeitig die erzeinlaß zwungene Berührung zwischen dem Harzeinlaß der Einspritzdüse (12) und der Form (5) und zwischen dem Gaseinlaß der Gasdüse (3) und der Form (5) in den jeweiligen Lagen, wie sie während des erzwungenen Einleitens des Druckgases eingenomten wurden, beibehalten wird, und

Herausnahme des hohlen geformten Gegenstandes (8) aus der Form (5),

dadurch gekennzeichnet, daß das im Inneren des hohlen, geformten Gegenstandes befindliche zu Druckgas durch den Gaseinlaß der Gasdüse (3) abgelassen und in einem Rückgewinnungsbehälter (17), der an die Saugseite des mehrstufigen Verdichters (1) angeschlossen ist, zurückgewonnen

wird.

3. Verfahren gemäß Anspruch i oder 2. dadurch gekennzeichnet, daß während der Injektion des Druckgases ein negativer Druck im Rückgewinnungsbehälter (17) durch das Ansaugen des Gases durch den mehrstufigen Verdichter (1) aus dem 4s Rückgewinnungsbehälter (17) erzeugt wird.

4. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das durch einen mehrstufigen Verdichter (1) verdichtete Gas in einem Druckspeicherbehälter (15), der mit der Abgabeseite des somehrstufigen Verdichters (1) verbunden ist, gesammelt wird und das im Druckspeicherbehälter (15) angesammelte Druckgas in die Form (5) injiziert

wird.
5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Zufuhr des Druckgases aus dem
mehrstufigen Verdichter (1) zum Druckspeicherbehalter (15) sogar während der Gasinjektion fortge-

setzt wird.

6. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch 60 gekennzeichnet, daß während der Gasinjektion zunächst Druckgas aus dem Druckspeicherbehälter mit niedrigerem Druck (22) und dann aus dem Druckspeicherbehälter mit höherem Druck (15) in die Form (5) eingeleitet wird.

7. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Teil des Druckgases aus dem hohlen, geformten Gegenstand (8) während

des Verfestigens des Kunstharzes durch Abkühlen

entfernt wird.

8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach den Patentansprüchen 1 bis 7. folgende Bestandteile enthaltend:

einen mehrstufigen Verdichter (1), um Gas durch seine Saugseite einzulassen und Druckgas durch

seine Abgasseite abzugeben.
eine getrennte Gasdüse (3) oder eine in die Einspritzdüse (4) integrierte Gasdüse (3), welche mit
der Abgabeseite des mehrstufigen Verdichters (1)
verbunden ist.

eine Form (5), in die das geschmolzene Kunstharz (10) aus der Einspritzdüse (4) und das Druckgas aus der Gasdüse (3) oder dem in die Einspritzdüse (4) integrierten Gaselplaß eingebracht werden,

ein erstes Schaltventil (6), das zwischen der Abgabeseite des mehrstufigen Verdichters (1) und der Gasdüse (3) oder dem in die Einspritzdüse (4) integrierten Gaseinlaß angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß eine mit ihrem einen Ende an die Saugselte des mehrstufigen Verdichters (1) angeschlossone Gasleitung mit ihrem anderen Ende an die Verbindung des ersten Schaltventils (6) mit der getrennten Gasdise (3) oder der in die Einspritzdisen (4) integrierten Gasdise angelegt ist und in der von der stromaufwärts gelegenen Seite zur stromabwärts gelegenen Seite ein zweites Schaltventil (7) und ein Rückgewinnungsbehälter (17) in dieser Reihenfolge angebracht sind.

9. Vorrichtung gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Rückschlagventil (14) und ein Druckspeicherbehälter (15) aufeinanderfolgend in der erwähnten Reihenfolge von der stromaufwärts gelegenen Seite zur stromabwärts gelegenen Seite zwischen der Abgabeseite des mehrstufigen Verdichters (1) und dem ersten Schaltventil (6) angeordnet sind.

10. Vorrichtung gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Druckreduzierventil (16) und
ein Hilfsrückgewinnungsbehälter (19) aufeinanderfolgend in der erwähnten Reihenfolge von der
stromaufwärts gelegenen Seite zur stromabwärts
gelegenen Seite zwischen der Saugseite des mehrstufigen Verdichters (1) und dem ersten Schaltven-

til (6) angeordnet sind. 11. Vorrichtung gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichner, daß ein Hilfsrückschlagventil (20) zwischen der Abgabeseite des mehrstufigen Verdichters (1) und dem Rückschlagventil (14) angoordnet ist, und daß eine Gasleitung, in die ein drittes Schaltventil (21), ein Hilfsdruckspeicherbehälter (22) and ein viertes Schaltventil (23) eingefügt sind, die hierin aufeinanderfolgend in der erwähnten Reihenfolge von der stromaufwärts gelegenen Seite zur stromabwärts gelegenen Seite angeordnet sind, ausgelegt ist, um die Leitung, die zwischen den beiden Rückschlagventlien (14, 20) angeordnet ist, mit einer Leitung zu verbinden, die zwischen dem ersten Schaltventil (6) oder dem zweiten Schaltvenril (7) und der Gasdüse (3) angeordnet ist.

12. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 6 bis
11. dadurch gekennzeichner, daß ein Umschaltventil zum Verbinden der Gasdüse (3) entweder mit
der Abgabeseite oder mit der Saugseite des mehrstufigen Verdichters am Punkt der Verzweigung
der Leitung, die zwischen dem ersten Schaltventil
(6) und der Gasdüse (3) verläuft und der Leitung,

39 91 547

22

21 die zwischen dem zweiten Schaltventil (7) und der Gasdise (3) verläuft, anstelle des ersten Schaltventils (6) und des zweiten Schaltventils (7) vorgesehen

13. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 5 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine Gasleitung mit eingefügtem Druckeinstellventil (25) und erstem Hilfsschaltventil (6-1) ausgelegt ist, un die Leltung, die zwischen dem Druckspeicherbehülter (15) und dem orsten Schaltventil (6) verläuft, mit der 10 Leitung zu verbinden, die zwischen dem ersten Schaltventil (6) und der Gasdüse (3) verläuft.

14. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine Gasleitung mit eingefügtem Druckeinstellventil (27) und zwei- 15 tem Hilfsschaltventil (7-2) ausgelegt ist, um die Leitung, die zwischen der Gasdüse (3) und dem zweiten Schaltventil (7) verläuft, mit der Leitung zu verbinden, die zwischen dem zweiten Schaltventil (7) und dem Rückgewinnungsbehälter (17) verläuft.

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen

25

20

35

30

40


50

- Leerseite -

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer: int. CL⁶:

DE 39 91 647 C2 B 29 C 45/00 Veröffentilchungstag: 3. November 1994




ZEICHNUNGEN BEITE 2


Nummar: Int. Cl.⁵:


DE 39 91 547 C2 B 29 C 45/00

3. November 1994 Veröffentlichungstag:









٠,

ZEICHNUNGEN SETTE 3

Nummar Int. Cl.^B:

DE 39 91 547 C2 B 28 C 45/00 3. November 1994 Veröffentlichungstag:

Fig.3





Fig.4




ZEICHNUNGEN SEITE 4

Nummer:

DE 39 91 647 C2 B 29 C 45/00

Int. Cl.5: Veröffentlichungstag: 3. November 1984




ZEICHNUNGEN SEITE 6

Nummer:

DE 30 91 847 C2 B 29 C 48/00 3. November 1994

Int. Cl.6: Veröffentlichungerag:




ZEICHNUNGEN BEITE 6

Nummer:

DE 89 91 647 C2

int. Cl. b: Veröffentlichungstag: 3. November 1884





ZEICHNUNGEN SEITE 7


Nummer:

DE 39 91 647 C2

int. Cl.5: Veröffentlichungstag: 3. November 1894







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.